Name of Work: Pot hole filling to Roads in Ward No.05 (Jakkur) Byatarayanapura Sub Division.



ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಸ್ತೆ ವಿವರ

ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ., ಬೆಂಗಳೂರು-24

Scanned by CamScanner

Name of Work: Pot hole filling to Roads in Ward No.05 (Jakkur) Byatarayanapura Sub Division.



ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಉಪ ವಿಭಾಗ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪ, ಬೆಂಗಳೂರು-24

Scanned by CamScanner

Name of Work: Pot hole filling to Roads in Ward No.05 (Jakkur) Byatarayanapura Sub Division.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ., ಬೆಂಗಳೂರು-24

Scanned by CamScanner

Name of Work: Pot hole filling to Roads in Ward No.05 (Jakkur) Byatarayanapura Sub Division.





20.11.19

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ., ಬೆಂಗಳೂರು-24

Scanned by CamScanner

Name of Work: Pot hole filling to Roads in Ward No.05 (Jakkur) Byatarayanapura Sub Division.



ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬಿಬಿಎಂಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-24

Scanned by CamScanner

Name of Work: Pot hole filling to Roads in Ward No.05 (Jakkur) Byatarayanapura Sub Division.





ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ., ಬೆಂಗಳೂರು-24

Scanned by CamScanner

Name of Work: Pot hole filling to Roads in Ward No.05 (Jakkur) Byatarayanapura Sub Division.





ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ., ಬೆಂಗಳೂರು-24

Scanned by CamScanner

Name of Work: Pot hole filling to Roads in Ward No.05 (Jakkur) Byatarayanapura Sub Division.



ವಿಭಾಗೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರವರ ಆದೇಶದಂತೆ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ವಿ.ವಿ.ಒ.ಕ., ಬೆಂಗಳೂರು-24

Scanned by CamScanner

Name of Work: Pot hole filling to Roads in Ward No.05 (Jakkur) Byatarayanapura Sub Division.

ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

ಬಿಬಿಎಂಪಿ, ದಂಗಸಂ-24

Scanned by CamScanner

Name of Work: Pot hole filling to Roads in Ward No.05 (Jakkur) Byatarayanapura Sub Division.





ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

ಬಿಬಿಎಂಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-24

Scanned by CamScanner

Name of Work: Pot hole filling to Roads in Ward No.05 (Jakkur) Byatarayanapura Sub Division.



ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬಿಬಿಎಂಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-28

Scanned by CamScanner

Name of Work: Pot hole filling to Roads in Ward No.05 (Jakkur) Byatarayanapura Sub Division.





ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬಿಬಿಎಂಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-26

Scanned by CamScanner

Name of Work: Pot hole filling to Roads in Ward No.05 (Jakkur) Byatarayanapura Sub Division.

Scanned by CamScanner

Name of Work: Pot hole filling to Roads in Ward No.05 (Jakkur) Byatarayanapura Sub Division.



Scanned by CamScanner

Name of Work: Pot hole filling to Roads in Ward No.05 (Jakkur) Byatarayanapura Sub Division.

Scanned by CamScanner